

臺北市二殯二期整建工程徵求意見說明

依 106 年 11 月 29 日藍局長蒞臨本會指導時所提供楊瑞禎聯合建築師事務所簡報資料，於 106 年 11 月已完成規劃設計作業，106 年 11 月 25 日至 107 年 6 月 4 日將進行初步設計作業，107 年 6 月 5 日至 107 年 9 月 22 日為細部設計作業，107 年 2 月 13 日至 108 年 2 月 19 日申請執照，108 年 2 月 20 日工程發包作業，預計 108 年 4 月 18 日開工。

因此，現階段至 107 年 9 月 22 日前為初部設計作業及細部設計作業階段，理當由公會推派適當人選參與相關會議，瞭解設計內容，就殯葬禮儀服務方面審查是否滿足實際需求，避免發包施工以後發生無法挽回之遺憾，例如：景仰樓地下室入口車輛限高 2.1 公尺之事實無法改變，造成業者許多不便。

茲臚列一期完工後景仰樓營運初期及各階段發生之問題如下：

動線及設施標示不夠細緻、移靈走道燈光太暗、禮廳收殮台太小、無宗教捲軸懸掛設置、奉花擺設空間太少、未規劃家屬休息室、供桌規格不合實際需求、各禮廳無專屬祭器、屏風設置佔用家屬答禮區、停棺區域空間太小、供桌後方布置擺設布幔問題、影音設備設置位置不當、禮廳無專屬電腦設備撥放回憶錄、入館辦公室位置不妥、真愛室緊相毗連空間太擠、走廊未設置防撞扶手、化妝室異味瀰漫其他空間、設置公用花材推車問題、移靈電梯標示及監控問題、吸菸區設置問題。

另外，停車費率問題、會場布置車輛停放位置及管理人員之引導管制問題、化妝室簡易入殮空間、大體 SPA 專用空間、VIP 拜飯區、奉花芳名錄之設置、淨水台位置…。

以上各問題為同業先進發現提出後，由公會與主管機關歷經多次協調討論，有些問題業已解決、改善，有些問題礙於硬體空間仍待解決，為使二期完工後治喪環境更臻完美、友善，敬請不吝提出具體寶貴意見（事證），以電話或傳真公會，以便及時向民政局、殯葬處及相關單位反應。

台北市葬儀商業同業公會

理事長

范凱旋

106.11.30

臺北市二殯二期整建工程意見表

公司名稱：

聯絡人及電話：

具體意見：

附件：

中 華 民 國 年 月 日