

## 臺北市議會 書函

地址：110台北市信義區仁愛路四段507號  
聯絡人：蔡舜如  
電話：27297708#1021  
電子郵件：focus@tcc.gov.tw

106

台北市大安區臥龍街188巷11號2F

受文者：台北市葬儀商業同業公會

發文日期：中華民國113年4月26日

發文字號：議秘服字第11319101310號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：b1131909093、紀錄11319101310

主旨：檢送本會市民服務中心協調黃小姐等陳情案會勘紀錄乙份如附件，請查照。

說明：

- 一、本會113年04月17日議秘服字第11319090930號開會通知單諒達。
- 二、辦理情形請逕復陳情人，並副知本會、主持議員及各業務單位府會聯絡員。
- 三、本案如有任何詢問，請逕洽黃琳 0966575119。

正本：臺北市殯葬管理處、臺北市政府工務局新建工程處

副本：王議員閔生、臺北市政府府會總聯絡人、臺北市政府研究發展考核委員會、黃小姐、台北市葬儀商業同業公會

# 臺北市議會



臺北市議會市民服務中心協調黃小姐等陳情案會勘紀錄  
(11319101310)

一、會勘事項：為本市第二殯儀館新館壁癌事宜，辦理現場會勘。

二、時間：113年4月25日上午10時00分

三、地點：第二殯儀館至忠一廳旁

四、主持人：王議員閔生 記錄(整理)：黃琳

五、出(列)席人員如簽到表

六、會勘結論：

- (一) 景行樓(新大樓)3樓通往景仰樓的連接天橋為拜飯區通往景仰樓的重要通道，請新工處洽請設計建築師事務所研擬改善方案，避免強降雨影響民眾通行。
- (二) 有關景行樓(新大樓)停車場機車出入車道因大雨積水情形，建議將入口機車道中段地坪局部 AC 鋪面加厚、及於兩側增做淺溝將排水導向截水溝方向處理，本項請新工處督導施工廠商利用 113 年 6 月 10 日二館休館日施工。
- (三) 有關景行樓(新大樓)有牆壁壁癌、牆面滲水及路面不平整等工程缺失未完善處理完成事項，經設計建築師事務所說明本大樓基地地下水位很高(地下 1 米即有地下水)，連續壁工程截水極為不易，目前現況確有牆面滲水與防水抓漏造成壁面髒汙情況，並非所謂之壁癌。後續請新工處督導施工廠商積極處理連續壁滲水及發霉部分，除清理並應調整空調設備對於環境濕氣的控制優化。

- (四) 有關殯儀館火化場環境悶熱難耐，應儘快維修因應事項，請殯葬處洽空調廠商評估火化場操爐區冷氣運作情形後，檢討編列預算汰換或增設空調設備。